BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

SHT Vand og Miljø
Valeshøj
Brødlandsvej 56
3310 Ølsted

Analyserapport 200323-4
23. marts 2020
Blad 1 af 1

DANAK
Test Reg. nr. 48

Prøvetager: **Rekvirenten***
Projekt: **St. Havelse Str.**
Projektnr.: **7001499**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

Prøvelokation Ring ledning	**Dato**	**Tid**	**BactiQuant** BQ	**Coliforme** pr. 100 ml	**Kimtal 37** pr. ml	**Kimtal 22** pr. ml
Ring ledning	17-03-20	14:00	2782	< 1	< 1	1
Ring ledning	18-03-20	-	3047	3	1	160
Ring ledning	20-03-20	-	388	< 1	1	< 1
		Metode:	Mycometer *	Colilert 18	DS/EN6222:2000	DS/EN6222:2000
Vandkvalitetskrav iflg. BEK. 1070						
		Taphane:		i.m.	20 #	200

Ingen påvisning af E.coli

Note
17-03-20 prøven indeholder jern
18-03-20 prøven indeholder jern
20-03-20 prøven indeholder jern

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. # Vejl. værdi iflg. hist. bek. 802.